

Mem. 359/2014/Samae/DT-CL

Em 18 de julho de 2014.

À
Coordenadora de Compras e Licitações

Assunto: Avaliação de recebimento, referente à Autorização de Fornecimento 888/2014 de 16 de junho de 2014, Fornecedor Linecontrol Comércio, Importação e Exportação Ltda.


Senhora Coordenadora,

Realizada a avaliação técnica dos produtos entregues, na presença do Representante Sr. Paulo e do técnico Sr. Fernando da empresa Linecontrol e do Representante Sr. Rodrigo da empresa Hexis, foi constatado o que segue:

O equipamento está em desacordo com o edital nos seguintes itens:


- O equipamento deverá ter a opção de modo de média de leituras, sendo essa opção selecionável pelo analista. O modo de média de leituras deverá executar no mínimo 10 leituras para então originar o valor final. O manual do equipamento não mostra nada sobre isso. O Técnico Sr. Fernando informou que faz no mínimo 60 leituras, mas não tem como comprovar a informação.
- O equipamento deverá registrar e armazenar as informações de leitura de amostra. A capacidade de armazenagem deverá ser de no mínimo 450 resultados com a informação, em cada um dos dados, do nome do analista, do nome da amostra, do status da calibração, da data e da hora. No manual do equipamento diz que armazena 400 resultados. O técnico Sr. Fernando nos mostrou no visor do equipamento que armazena 1000 resultados, mas informou que não registra em cada um dos dados o nome do analista, nome da amostra e status da calibração.
- O Equipamento deverá apresentar interface USB, para descarregar as informações de leitura e da curva de calibração. O equipamento possui saída USB, mas conforme informação do técnico, não apresenta gráficos (curvas) de calibração.
- Gabinete IP67 integral (pode submergir até 1 metro por 30 min com a tampa fechada) sem a necessidade de ajustes, torques em parafusos ou acessórios para garantir a proteção. O Manual informa que o gabinete é IP67 à prova d'água. Foi realizado o teste na presença do técnico e dos representantes e o mesmo reprovou, conforme fotos abaixo:





Diante do exposto acima os equipamentos não estão de acordo com o edital sendo reprovados.

Atenciosamente,


Maria Roseli Pires Ribeiro
Coordenadora dos Laboratórios