RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO AGÊNCIA DA GAROPABA - Sistema de Abastecimento de Praia da Gamboa Responsável legal pela empresa: Diretor Presidente – Roberta Maas dos Anjos

Estas informações complementares sobre a qualidade da água distribuída e demais serviços disponíveis a comunidade por esta agência também podem ser encontradas no endereço eletrônico www.casan.com.br e no endereço abaixo mencionado.

Agência de Garopaba

Rua: Marcos Inácio de Abreu, 266 - Ferraz - Garopaba/SC

CEP: 88495-000

FONE/FAX: (48) 3254 3461 E.mail: ccrodrigues@casan.com.br

Laboratório de Pescaria Brava Rodovia Br 101, km 320 Pescaria Brava – SC CEP: 88790-000

Fone/Fax: (48) 3646 2687

No órgão fiscalizador da Secretária Municipal da Saúde / Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, localizado no endereço:

Vigilância Sanitária

Rua: Santa Rita, s/ n° - Centro - Garopaba

CEP: 88495-000

FONE/FAX: (48) 3254 8119

E-mail: vig.sanitaria@garopaba.sc.gov.br


A Praia da Gamboa é abastecida através de captação em manancial subterrâneo. A água captada para tratamento e distribuição é oriunda de 02 ponteiras e 05 mini poços. A unidade de tratamento de água, tem capacidade para 8,0 L/s. A qualidade da água do manancial se enquadra na classe apropriada para ser tratada para o consumo humano.

A legislação que regulamenta a qualidade da água do manancial é a Resolução CONAMA Nº 357/2005, tendo como órgão ambiental responsável pelo seu monitoramento a FATMA.

O sistema de abastecimento é monitorado periodicamente pela CASAN em alguns parâmetros, conforme exigência da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde.

TRATAMENTO APLICADO NA ÁGUA DISTRIBUÍDA

O processo de tratamento aplicado para potabilização da água distribuída na localidade de **Praia da Gamboa**, consiste de uma Casa de Química, onde é aplicado o processo de simples desinfecção, sendo que o sistema de abastecimento de água possui as seguintes partes:



1. Captação e recalque da água

Processo no qual ocorre a tomada de água nos poços e a condução através de bombas e adutoras até a Casa de Química.

2. Tratamento Final (desinfecção, fluoretação e correção do pH)

Processo que possui como finalidade a desinfecção química da água, através da adição de hipoclorito de cálcio como agente bactericida e para correção da acidez da água, utilizamos hidróxido de sódio e prevenção contra a cárie dentária utiliza-se o ácido fluossilícico.

3. Reservação e Distribuição

Após a aplicação do tratamento a água é armazenada em reservatório com capacidade total de 90 m³ e distribuída aos consumidores através da rede de distribuição.



CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Laboratório Regional de Pescaria Brava

Código do Documento: FOR 146 Nº da Revisão: 1

Data da Aprovação: 23/01/2020 Página: 1 de 1

Resumo Anual da Qualidade

| Superintendência / Agência: Regional do Sul / Agência de Laguna | Tipo da Amostra: Sistema de Distribuição | | | |
|---|--|--|--|--|
| Sistema / Subsistema: SAA Praia da Gamboa / Praia da Gamboa | Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |

| Meses | Parâmetros | Cloro Residual | Cor Aparente | Turbidez | Coliformes Totais | E.Coli / Co Termo |
|--------|---|--------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Jan-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Feb-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mar-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Apr-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| May-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jun-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jul-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aug-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sep-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Oct-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nov-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dec-22 | N° de análises realizadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | N° de análises fora do padrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N° de análises em conformidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | VMP – Valores Máximo Permissíveis pela Portaria 2914/11 | 0,2 <= 5,0 mg/L | <= 15,0 uH | <= 5.0 NTU | Ausência | Ausênci 100 ml 100% |

O controle da água distribuída é realizado através de análises executadas em laboratórios próprios da CASAN e/ou terceirizados seguindo conforme o preconizado pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Os síndicos ou administradores de condomínios deverão divulgar o presente Relatório Anual aos condôminos (artigo 7º do decreto 5440/2005).

Significados dos parâmetros

Cloro: agente químico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor: indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.

pH: indicador de acidez ou basicidade da água.

Turbidez: indica presença de partículas em suspensão na água.

E. Coli: microorganismo indicador de poluição fecal

Procedimento padrão

Ajustes técnicos nos processos de dosagens dos produtos químicos e na remoção da água em desconformidade na rede de distribuição.

Lei 8078/1990 - Código de Defesa do Consumidor

Art. 6° – São direitos básicos do consumidor:

Inciso III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 — A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

"Cabe a CASAN operar, manter e exercer o controle de qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade conforme conta no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS nº 2.472, de 28 de setembro de 2021."