RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO SAA DE SÃO JOÃO DO SUL - DISTRITO OPERACIONAL DE SÃO JOÃO DO SUL Responsável legal: Diretor Presidente - Edson Moritz Martins da Silva

Estas informações complementares sobre a qualidade da água distribuída e demais serviços disponíveis a comunidade por esta agência também podem ser encontradas no endereço eletrônico www.casan.com.br e nos endereços abaixo

 Distrito Operacional de São João do Sul: Rua Jaime Grundler, 120, Centro, São João do Sul – SC - CEP: 88970-000 - Tel.: (48) 3539 0204.

CNPJ: 82.508.433/0156-53

 Laboratório de Controle de Qualidade: Rodovia Antônio Just, 2175 – Bairro Universitário, CEP 88806-005, Criciúma – SC Telefone/Fax: (48) 3437-8165

Caro cliente, A água disponibilizada na sua cidade tem como Órgão Fiscalizador a Secretária Municipal da Saúde/ Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, localizado no endereço:

Rua Virgílio Borba, 26 - Centro, São João do Sul – SC, CEP: 88970-000 - Fone: (48) 3539 0218. E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br


A captação de água bruta é realizada em manancial subterrâneo, através de 3 ponteiras. Os mananciais subterrâneos oferecem condições mais vantajosas que a utilização de mananciais de superfície, já que os mesmos são naturalmente mais protegidos dos agentes poluidores, sendo que a qualidade natural da água extraída é, em geral, adequada ao consumo humano, sem a necessidade do processo de clarificação.

Por estarem situados na zona urbana, existe o risco de contaminação superficial, sendo que até o momento nos monitoramentos realizados periodicamente pela Companhia, não houve evidência de poluição de origem microbiológica na água bruta.

O órgão responsável pelo monitoramento da qualidade da água deste manancial é o IMA – Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina – Criciúma - Rua: Dr. José de Patta, 120, Comerciário - CEP: 88.802-240, Criciúma/SC, pelo fone (48) 3403 1630.

TRATAMENTO APLICADO NA ÁGUA DISTRIBUÍDA

O processo de tratamento aplicado para potabilização da água distribuída no perímetro urbano do município de São João do Sul consiste de desinfecção, fluoretação e correção de pH, sendo que o sistema de abastecimento de água possui as seguintes etapas:



1. Captação e recalque da água do manancial:

Processo no qual ocorre a tomada de água no manancial e a condução através de bombeamento e adutora até a ETA.

2. Tratamento final (desinfecção, fluoretação e correção de pH)

A partir desta etapa a água está apta para consumo. As finalidades principais deste processo são: ortopolifosfato para conter pequena quantidade de ferro e manganês que possui as ponteiras, desinfecção química através da adição de cloro para controle bacteriológico, correção da acidez com aplicação de alcalinizante e adição de flúor para prevenção contra a cárie dentária.

3. Reservação e Distribuição

mencionados.

Após tratamento a água é bombeada e armazenada em um reservatório elevado de 100m³ e distribuída através de redes à população urbana do município.



CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Laboratório Regional de Criciúma

Código do Documento: FOR 146 Nº da Revisão: 1

Data da Aprovação: 23/01/2020

Página: 1 de 1

Resumo Anual da Qualidade

Superintendência: Regional do Sul Tipo da Amostra: Sistema de Distribuição Agência: Agência de São João do Sul Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

Meses	Parâmetros	Cloro Residual	Cor Aparente	Turbidez	Coliformes Totais	E.Coli / C Termo
Jan-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
Feb-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
Mar-23	N° de análises realizadas	10	10	10	10	10
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	1	1
	N° de análises em conformidade	10	10	10	9	9
Apr-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
May-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
Jun-23	N° de análises realizadas	10	10	10	10	10
	N° de análises fora do padrão	1	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	9	10	10	10	10
Jul-23	N° de análises realizadas	10	10	10	10	10
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	10	10	10	10	10
Aug-23	N° de análises realizadas	10	10	10	10	10
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	10	10	10	10	10
Sep-23	N° de análises realizadas	10	10	10	10	10
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	1	0
	N° de análises em conformidade	10	10	10	9	10
Oct-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	1	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	11	12	12	12	12
Nov-23	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	3	0	0	1	0
	N° de análises em conformidade	9	12	12	11	12
Dec-23	N° de análises realizadas	11	11	11	11	11
	N° de análises fora do padrão	2	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	9	11	11	11	11
	The state of the s		- 11			- 11
	VMP – Valores Máximo Permissíveis	0,2 <= 5,0 mg/L	<= 15,0 uH	<= 5.0 NTU	Ausência	Ausênc 100 mi 100%

O controle da água distribuída é realizado através de análises executadas em laboratórios próprios da CASAN e/ou terceirizados seguindo conforme o preconizado pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

OBS: Os síndicos ou Administradores de Condomínios deverão divulgar o presente Relatório Anual aos condôminos (Artigo 7º do Decreto 5440/2005).

Significados dos Parâmetros:

Agente químico utilizado para eliminar microorganismos. Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água. Cor aparente:

Indica presença de partículas em suspensão na água. Turbidez:

Coliformes Totais: Microorganismos cuja presença na água não necessariamente representa problemas para a saúde.

E. Coli: Microorganismo indicador de poluição fecal.

Procedimento padrão:

Consiste nos ajustes técnicos nos processos de dosagens dos agentes químicos e na remoção da água em desconformidade da rede de distribuição.

Lei 8078/1990 - Código de Defesa do Consumidor

Art. 6° – São direitos básicos do consumidor:

Inciso III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

"Cabe a CASAN operar, manter e exercer o controle de qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade conforme conta no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS nº 2.472, de 28 de setembro de 2021."